

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 67/2021		Fecha 16/04/2021	
Km INICIO 214408	Km FINAL 214418	Km TOTAL 10	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:56:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 12:00:00 Total 00:00:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.20 Día actual 1 Diferencia 0.19999999999999996

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si Cambio garrafa No Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00 ppm 1.11 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 058974 Día actual 058981 Metros cúbicos 7

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 735.6 Lectura actual 735.6 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:40:00 ppm 0.80 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Trabajo de preparación en deposito pozo San jaime

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:10:00**

Total **01:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.59**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **154026**

Día actual **154028**

Metros cúbicos **2**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.59**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.64**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador 501	Lectura contador 349
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Contador 348 lectura 917 la pinada

o o o