

Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo N° 92/2021

Fecha 04/05/2021

Km INICIO 214740

Km FINAL 214743

Km TOTAL 3

Repostado (€) 0

Horario inicio 12:00:00

Horario fin 14:40:00

Pozo San jaime .deposito

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO 13:35:00

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Revisión contador N 250 . Tiene fuga interior. Coloco un tapón de 3/4. Obra en depósito

o o o