

Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº 109/2021

Fecha 15/05/2021

Km INICIO 214908

Km FINAL 214908

Km TOTAL 0

Repostado (€) 0

Horario inicio 15:24:00

Horario fin 16:45:00

Pozo San jaime

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO 15:25:00

o o o

Contadores

Lectura

Nº contador

Lectura contador

Reparación

Nº contador

Lectura contador

Sustitución

Nº contador 163

Lectura contador 2029

Instalación

Nº contador

Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Fuga de agua en contador 163. Cambió el contador

o o o