Parte de trabajo diario



Parte de trabajo Nº 111/2021		Fecha 17/05/2021	
Km INICIO 214923	Km FINAL 214937	Km TOTAL 14	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 09:00:00	Total 01:00:00		
	000			
NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00				
Día anterior 1.45	Día actual 1.20	Diferencia 0.25		
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00				
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No		
	000			
CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00	ppm 1.03	Medidas Correctoras		
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras		
	000			
CONTADOR POZO HORA 08:25:00				
Día anterior 059273	Día actual 059294	Metros cúbicos 21		
	000			
REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00				
Lectura anterior 737.6	Lectura actual 737.6	Diferencia		
Repostar No	Reserva	Compra gasoil		
	000			
CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 0.42	Medidas correctoras		
CLORO UE-46 HORA 08:40:00	ppm 0.98	Medidas correctoras		

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO 00:00:	00		
		000	
Contadores			
Lectura	Nº contador		Lectura contador
Reparación	Nº contador		Lectura contador
Sustitución	Nº contador		Lectura contador
Instalación	Nº contador		Lectura contador
		000	
Fugas			
Zona/Lugar			Avería
Corrección			
Reparación Tubería No	Sustitución Tubería No		Instalación Tubería No
Reparación Acometida - Nº contador:		Sustitución Acometida - Nº contador:	
		000	
Depósito			
Limpieza de depósito - Nº depósito: Rep		Repa	ración de depósito - Nº depósito:
		000	

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

Contador N 241 tenía el agua de la piscina abierta y salía el agua por la puerta. Cortamos el agua y avisamos a los vecinos.

Comunidad Horas

Inicio 09:00:00	Final 10:00:00	Total 01:00:00		
	000			
HORA DEPÓSITOS 09:20:00				
Día anterior 3	Día actual 3	Horas total		
Horas pocero 3	Coinciden Si	Diferencia 0		
	000			
CLORO DEPÓSITOS HORA 09:25:00				
Depósito metálico 09:25:00	ppm 0.47	Medidas correctoras		
Depósito obra 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
	000			
DEVICIÓN DICREMICA DODES OLODO HODA 00:200	20			
REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:30:		Dan amazića Ne		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Otras		
	000			
CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:25:00				
Día anterior 155348	Día actual 155407	Metros cúbicos 59		
	000			
CLORO RINCONS HORA 09:15:00	ppm 0.54	Medidas correctoras		
CLORO PEDRETAS HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO LA PINADA HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO SECANET HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO SAFAREIG HORA 09:05:00	ppm 0.53	Medidas correctoras		
CLORO CAÑADA CONFITES HORA 09:00:00	ppm 0.48	Medidas correctoras		
000				
REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00				

000

Contadores

Lectura Nº contador Lectura contador

Reparación Nº contador Lectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

000