

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 122/2021

Fecha 23/05/2021

Km INICIO 215068

Km FINAL 215082

Km TOTAL 14

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:55:00

Horario fin 12:25:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:55:00

Final 09:45:00

Total 00:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:55:00

Día anterior 1.4

Día actual 1.55

Diferencia -0.150000000000000013

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:00:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 09:05:00

ppm 1.5

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:40:00

ppm 0.63

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 11:25:00

Día anterior 059358

Día actual 059380

Metros cúbicos 22

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 11:20:00

Lectura anterior 737.6

Lectura actual 739.6

Diferencia 2

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 09:10:00

ppm 1.33

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 11:50:00

ppm 0.81

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Revisión las baterías. Nivel esta bien. Reserva agua destilada 5l. Una marcha de generador durante 2h.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:45:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.51**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **10:15:00**

ppm **0.35**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **155678**

Día actual **155737**

Metros cúbicos **59**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.48**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:50:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:45:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Una marcha de programador con 20ml. La revisión las baterías. He repostado 5 litros agua destilada. Reserva 2,5l.

o o o