

# Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº 136/2021

Fecha 02/06/2021

Km INICIO 215314

Km FINAL 215314

Km TOTAL 0

Repostado (€) 0

Horario inicio 12:00:00

Horario fin 14:20:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO 00:00:00

o o o

Contadores

**Lectura**

Nº contador

Lectura contador

**Reparación**

Nº contador

Lectura contador

**Sustitución**

Nº contador

Lectura contador

**Instalación**

Nº contador

Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra en deposito San Jaime Una compra de Gemase

o o o