

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 153/2021

Fecha 16/06/2021

Km INICIO 215569

Km FINAL 215586

Km TOTAL 17

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:50:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:05:00

Total 01:05:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.25

Día actual 1.35

Diferencia -0.10000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.99

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 059699

Día actual 059720

Metros cúbicos 21

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 742.4

Lectura actual 742.4

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.58

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:55:00

ppm 0.52

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Quitar la hierba**

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:05:00**

Final **10:05:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **1.14**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:35:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **157104**

Día actual **157162**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:15:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:05:00**

ppm **1.02**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o