

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **167/2021**Fecha **29/06/2021**Km INICIO **215816**Km FINAL **215843**Km TOTAL **27**Repostado (€) **0**Horario inicio **07:52:00**Horario fin **14:25:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:45:00**Total **00:45:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **0.6**Día actual **1.20**Diferencia **-0.6**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00**ppm **0.59**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **14:15:00**ppm **0.7**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**Día anterior **059931**Día actual **059957**Metros cúbicos **26**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**Lectura anterior **743**Lectura actual **743**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:40:00**ppm **0.68**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.53**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **09:45:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:15:00**

Día anterior **4**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:23:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **157947**

Día actual **158023**

Metros cúbicos **76**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:00:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Pinada III**

Avería **Pinada III**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Tomar la lectura

o o o