

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 169/2021		Fecha 01/07/2021	
Km INICIO 215864	Km FINAL 215899	Km TOTAL 35	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:57:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:45:00** Total **00:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1** Día actual **1.60** Diferencia **-0.6000000000000001**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **1.50** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:50:00** ppm **0.78** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**

Día anterior **059978** Día actual **059993** Metros cúbicos **15**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**

Lectura anterior **743** Lectura actual **743** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:40:00** ppm **1.38** Medidas correctoras **Bajar cloro**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.51** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Cloro deposito nuevo. 0,39

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **11:45:00**

Total **03:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **1.02**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **158079**

Día actual **158134**

Metros cúbicos **55**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Tapar acometida en contador N 801 en cañada confites. Compra en Gemase . 100mts 3/4 politileno. Enlace 63, REDUCCIÓN 63 a 1\'' y 63 a 3/4. 1 codo y empalme 3/4. 1 tapa 40 X40.

o o o