

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 171/2021

Fecha 02/07/2021

Km INICIO 215900

Km FINAL 215916

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:56:00

Horario fin 17:10:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:45:00

Total 00:45:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.60

Día actual 1.60

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa Si

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.66

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:25:00

Día anterior 059993

Día actual 60016

Metros cúbicos 23

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 743

Lectura actual 743

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.87

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:45:00

ppm 0.55

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **17:00:00**

Total **08:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **1.15**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **158134**

Día actual **158191**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:05:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **1**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Safareig**

Avería **Safareig**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **Si**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o