

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 180/2021		Fecha 10/07/2021	
Km INICIO 216061	Km FINAL 216080	Km TOTAL 19	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:15:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:15:00** Final **10:10:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:15:00**

Día anterior **1.7** Día actual **1.75** Diferencia **-0.0500000000000000044**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:25:00** ppm **0.95** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:40:00**

Día anterior **060187** Día actual **060198** Metros cúbicos **11**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:45:00**

Lectura anterior **743.4** Lectura actual **743.4** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:35:00** ppm **0.65** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **10:00:00** ppm **0.51** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:10:00**

Final **11:15:00**

Total **01:05:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:00:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:45:00**

Depósito metálico **10:45:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **10:50:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:00:00**

Día anterior **158734**

Día actual **158808**

Metros cúbicos **74**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:40:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:20:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:10:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o