

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 186/2021

Fecha 14/07/2021

Km INICIO 216194

Km FINAL 216217

Km TOTAL 23

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:54:00

Horario fin 14:45:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 10:30:00

Total 00:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 0.7

Día actual 1.3

Diferencia -0.6000000000000001

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.41

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 10:30:00

Día anterior 060262

Día actual 060290

Metros cúbicos 28

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 10:35:00

Lectura anterior 743.4

Lectura actual 743.4

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 10:20:00

ppm 0.52

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 10:40:00

ppm 0.57

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **10:45:00**

Final **14:45:00**

Total **04:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:25:00**

Día anterior **4**

Día actual **3**

Horas total **4**

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **00:00:00**

Depósito metálico **11:30:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:40:00**

Día anterior **159033**

Día actual **159109**

Metros cúbicos **76**

o o o

COLORO RINCONS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **11:05:00**

ppm **1.14**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:55:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar **Secanet**

Avería **Secanet**

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

Zona/Lugar **Safereig**

Avería **Safereig**

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **Si**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Trabajo en fosa septica en Rincons**

---

o o o