

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 191/2021

Fecha 19/07/2021

Km INICIO 216319

Km FINAL 216339

Km TOTAL 20

Repostado (€) 0

Horario inicio 07:55:00

Horario fin 17:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:40:00

Total 00:40:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.45

Día actual 1.60

Diferencia -0.150000000000000013

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.87

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 16:50:00

ppm 0.60

Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 060361

Día actual 060384

Metros cúbicos 23

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 743.7

Lectura actual 743.7

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:35:00

ppm 0.66

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.44

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:40:00**

Final **09:40:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:15:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:22:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **159375**

Día actual **159449**

Metros cúbicos **74**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:00:00**

ppm **1.10**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Secanet, c. Saidia, buscar tubería, poner un collarín #110.

o o o