

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 198/2021		Fecha 25/07/2021	
Km INICIO 216431	Km FINAL 216448	Km TOTAL 17	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00 Final 10:30:00 Total 01:30:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.50 Día actual 1.20 Diferencia 0.300000000000000004

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00 ppm 0.34 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:30:00

Día anterior 060476 Día actual 060499 Metros cúbicos 23

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:35:00

Lectura anterior 743.7 Lectura actual 744.1 Diferencia 0.39999999999999726

Repostar No Reserva 34 Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 10:20:00 ppm 0.77 Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 09:25:00 ppm 0.43 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Pozo S.J., marcha de generador durante 20 minutos

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:30:00**

Final **11:25:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:15:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:05:00**

Depósito metálico **11:05:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:15:00**

Día anterior **159784**

Día actual **159860**

Metros cúbicos **76**

o o o

COLORO RINCONS HORA **11:00:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:50:00**

ppm **1.02**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:30:00**

ppm **0.51**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o