

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **203/2021**Fecha **30/07/2021**Km INICIO **216556**Km FINAL **216574**Km TOTAL **18**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:40:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:05:00**Total **01:05:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.6**Día actual **1.6**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **Si**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.5**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **12:20:00**ppm **0.41**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:35:00**Día anterior **060560**Día actual **060573**Metros cúbicos **13**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:40:00**Lectura anterior **745.1**Lectura actual **745.1**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:30:00**ppm **0.39**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **08:55:00**ppm **0.52**Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Contador 259, cambiar llave de paso #20 y poner otro llave #20, renovar un trozo de tubería dentro de chalet.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:05:00**

Final **10:00:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:55:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **1.10**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **160123**

Día actual **160178**

Metros cúbicos **55**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:35:00**

ppm **1.05**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:15:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:05:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o