## Parte de trabajo diario



Parte de trabajo N° <b>206/2021</b>		Fecha <b>02/08/2021</b>	
Km INICIO <b>216605</b>	Km FINAL <b>216632</b>	Km TOTAL <b>27</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 21:10:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio <b>08:00:00</b>	Final <b>09:10:00</b>	Total <b>01:10:00</b>		
	000			
NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00				
Día anterior 1.55	Día actual 1.45	Diferencia 0.1000000000000009		
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00				
Limpieza racor <b>No</b>	Cambio garrafa <b>No</b>	Reparación <b>No</b>		
	000			
CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00	ppm <b>1.25</b>	Medidas Correctoras		
CLORO DEPÓSITO HORA 21:05:00	ppm <b>0.47</b>	Medidas Correctoras		
	000			
CONTADOR POZO HORA 08:50:00				
Día anterior <b>745.1</b>	Día actual <b>745.1</b>	Metros cúbicos		
	000			
REVISIÓN GENERADOR HORA 08:55:00				
Lectura anterior 060608	Lectura actual 060630	Diferencia 22		
Repostar <b>No</b>	Reserva	Compra gasoil		
	000			
CLORO UE-44 HORA	ppm <b>1.5</b>	Medidas correctoras		
CLORO UE-45 HORA 08:45:00	ppm <b>0.54</b>	Medidas correctoras		
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		

000

Contadores

Lectura Nº contador Lectura contador

Reparación Nº contador Lectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

000

## **Comunidad Horas**

Inicio <b>09:10:00</b>	Final <b>10:05:00</b>	Total <b>00:55:00</b>		
	000			
HORA DEPÓSITOS 09:45:00				
Día anterior 4	Día actual 4	Horas total		
Horas pocero 4	Coinciden <b>Si</b>	Diferencia <b>0</b>		
	000			
CLORO DEPÓSITOS HORA 09:35:00				
Depósito metálico 09:35:00	ppm <b>1.02</b>	Medidas correctoras		
Depósito obra 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
	000			
REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:40:00				
Limpieza racor No	Cambio garrafa <b>Si</b>	Reparación <b>No</b>		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Otras		
'	000			
CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:45:0  Día anterior 160309	Día actual <b>160384</b>	Matura válcina 75		
Did differior 160309		Metros cúbicos 75		
	000			
CLORO RINCONS HORA 09:30:00	ppm <b>0.93</b>	Medidas correctoras		
CLORO PEDRETAS HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO LA PINADA HORA 09:20:00	ppm <b>1.01</b>	Medidas correctoras		
CLORO SECANET HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO SAFAREIG HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO CAÑADA CONFITES HORA 09:10:00	ppm <b>1.23</b>	Medidas correctoras		
000				
REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00				

000

LecturaNº contadorLectura contadorReparaciónNº contadorLectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

Secanet, calle donde esta contador 518: nueva tubería #50 (100 metros); 3 conexiones con tubería #25.