

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>268/2021</b>		Fecha <b>01/10/2021</b>	
Km INICIO <b>217853</b>	Km FINAL <b>217907</b>	Km TOTAL <b>54</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>08:00:00</b>		Horario fin <b>17:10:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:45:00** Total **01:45:00**

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2** Día actual **2.05** Diferencia **-0.04999999999999982**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

ooo

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.5** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **17:05:00** ppm **1.22** Medidas Correctoras **--**

ooo

CONTADOR POZO HORA **08:55:00**

Día anterior **061496** Día actual **061505** Metros cúbicos **9**

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:00:00**

Lectura anterior **755.8** Lectura actual **756.1** Diferencia **0.30000000000000682**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

ooo

COLORO UE-44 HORA **09:10:00** ppm **1.22** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:25:00** ppm **1.17** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

ooo

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos**

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:40:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:30:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Depósito metálico **10:20:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:25:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Día anterior **163736**

Día actual **163794**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:15:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:00:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:45:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Compra en Gemase para alemanes con.354 El trabajo dentro de chalet con contador 354.**

---

o o o