

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo N° 271/2021		Fecha 04/10/2021	
Km INICIO 217940	Km FINAL 217965	Km TOTAL 25	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 14:00:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:00:00 Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.85 Día actual 1.9 Diferencia -0.049999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 1.28 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 14:00:00 ppm 1.18 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:35:00

Día anterior 061520 Día actual 061532 Metros cúbicos 12

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:40:00

Lectura anterior 756.1 Lectura actual 756.1 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00 ppm 1.12 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:50:00 ppm 0.71 Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Obra ósmosis**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:20:00**

Total **01:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:40:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **1.0**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **163892**

Día actual **163931**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **1.29**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:10:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o