

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 272/2021		Fecha 05/10/2021	
Km INICIO 217965	Km FINAL 217965	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 15:50:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:10:00** Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.90** Día actual **2.10** Diferencia **-0.200000000000000018**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.12** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **15:30:00** ppm **0.89** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:40:00**

Día anterior **061532** Día actual **061539** Metros cúbicos **7**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**

Lectura anterior **756.1** Lectura actual **756.1** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:50:00** ppm **1.10** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:25:00** ppm **0.70** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00** Final **10:20:00** Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **3** Día actual **3** Horas total

Horas pocero **3** Coinciden **Si** Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00** ppm **0.85** Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **163931** Día actual **163989** Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:35:00** ppm **0.77** Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:25:00** ppm **0.94** Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00** ppm **0.80** Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

El trabajo Secanet calle Roseral

o o o