

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **289/2021**Fecha **22/10/2021**Km INICIO **218203**Km FINAL **218203**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:15:00**Total **01:15:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.80**Día actual **1.75**Diferencia **0.050000000000000044**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **Si**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.14**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **12:00:00**ppm **1.26**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **061686**Día actual **061698**Metros cúbicos **12**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:40:00**Lectura anterior **756.8**Lectura actual **757.0**Diferencia **0.200000000000004547**Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.99**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:00:00**ppm **0.98**Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra ósmosis

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:00:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:55:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **1.19**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **164823**

Día actual **164861**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **1.18**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:25:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o