

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 315/2021		Fecha 17/11/2021	
Km INICIO 218495	Km FINAL 218504	Km TOTAL 9	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 14:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:55:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.00** Día actual **1.80** Diferencia **0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.02** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **13:50:00** ppm **0.93** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **061924** Día actual **061930** Metros cúbicos **6**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **757.6** Lectura actual **757.6** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.82** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **08:45:00** ppm **0.80** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:45:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **165981**

Día actual **166019**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:20:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:05:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Secanet**

Avería **Secanet**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **Si**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o