

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 318/2021		Fecha 20/11/2021	
Km INICIO 218530	Km FINAL 218544	Km TOTAL 14	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:40:00		Horario fin 11:50:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:40:00** Final **10:35:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:40:00**

Día anterior **2** Día actual **2.05** Diferencia **-0.04999999999999982**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:45:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:50:00** ppm **1.04** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **10:15:00**

Día anterior **061949** Día actual **061955** Metros cúbicos **6**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **10:20:00**

Lectura anterior **757.6** Lectura actual **757.6** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **10:25:00** ppm **0.86** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **10:05:00** ppm **0.74** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:35:00**

Final **11:30:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:05:00**

Depósito metálico **11:05:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:05:00**

Día anterior **166099**

Día actual **166138**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **11:00:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:50:00**

ppm **1.09**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:35:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o