

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 336/2021		Fecha 09/12/2021	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 11:57:00		Horario fin 12:15:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:10:00** Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.10** Día actual **2.00** Diferencia **0.100000000000000009**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.99** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **12:00:00** ppm **1.07** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **062065** Día actual **062069** Metros cúbicos **4**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **758.3** Lectura actual **758.3** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.86** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **09:00:00** ppm **0.85** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra ósmosis

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**

Final **10:00:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:50:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **1.22**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **166851**

Día actual **166890**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:35:00**

ppm **1.10**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:20:00**

ppm **1.03**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o