Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 29/2022		Fecha 29/01/2022	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 13:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00	Final 09:50:00	Total 00:50:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00		
Día anterior 2.05	Día actual 2.00	Diferencia 0.04999999999999982
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa Si	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00	ppm 1.01	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 12:50:00	ppm 0.82	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 09:25:00		
Día anterior 062345	Día actual 062352	Metros cúbicos 7

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:30:00		
Lectura anterior 760.1	Lectura actual 760.1	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 09:40:00	ppm 0.89	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 09:20:00	ppm 0.87	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Limpieza en deposito pozo San Jaime Obra ósmosis

Comunidad Horas

Inicio	09:50:00	Final	10:40:00	Total	00:50:00

HORA DEPÓSITOS 10:40:00

Día anterior	2	Día actual	2	Horas total	
Horas pocero	2	Coinciden	Si	Diferencia	0

CLORO DEPÓSITOS HORA 10:30:00

Depósito metálico	10:30:00	ppm	0.89	Medidas correctoras	--
Depósito obra	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 10:35:00

Limpieza racor	No	Cambio garrafa	Si	Reparación	No
Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Otras	

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 10:40:00

Día anterior	168973	Día actual	169013	Metros cúbicos	40

CLORO RINCONS HORA	10:25:00	ppm	0.89	Medidas correctoras	--
CLORO PEDRETAS HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO LA PINADA HORA	10:15:00	ppm	0.86	Medidas correctoras	--
CLORO SECANET HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SAFAREIG HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO CAÑADA CONFITES HORA	09:50:00	ppm	0.90	Medidas correctoras	--

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Hacer fotos contadores 501, 502, 348