

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **53/2022**Fecha **19/02/2022**Km INICIO **218961**Km FINAL **218961**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **09:00:00**Horario fin **12:10:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00**Final **09:50:00**Total **00:50:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**Día anterior **1.95**Día actual **1.95**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00**ppm **0.98**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **12:05:00**ppm **0.90**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:25:00**Día anterior **062516**Día actual **062525**Metros cúbicos **9**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:30:00**Lectura anterior **760.7**Lectura actual **760.7**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **09:20:00**ppm **0.80**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:40:00**ppm **0.76**Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Lectura</b>     | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Reparación</b>  | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Sustitución</b> | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Instalación</b> | Nº contador | Lectura contador |

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar **Contador 217**

Avería **Contador 217**

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:50:00**

Final **10:35:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Depósito metálico **10:15:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **169938**

Día actual **169977**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:10:00**

ppm **0.98**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:55:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:50:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Lectura</b>     | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Reparación</b>  | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Sustitución</b> | Nº contador | Lectura contador |
| <b>Instalación</b> | Nº contador | Lectura contador |

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o