

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **83/2022**

Fecha **20/03/2022**

Km INICIO **219435**

Km FINAL **219435**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **09:00:00**

Horario fin **11:15:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:10:00**

Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **2.20**

Día actual **1.95**

Diferencia **0.25000000000000002**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00**

ppm **0.80**

Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **11:10:00**

ppm **0.78**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:50:00**

Día anterior **062698**

Día actual **062700**

Metros cúbicos **2**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:55:00**

Lectura anterior **761.4**

Lectura actual **761.7**

Diferencia **0.30000000000000682**

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **10:00:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **09:20:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos** Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Limpieza tubería general UE-45

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:10:00**

Final **10:55:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Depósito metálico **10:35:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:45:00**

Día anterior **171123**

Día actual **171162**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:30:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:20:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:10:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o