

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **88/2022**Fecha **25/03/2022**Km INICIO **219527**Km FINAL **219553**Km TOTAL **26**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:50:00**Total **00:50:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.85**Día actual **1.60**Diferencia **0.25**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **Si**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.92**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:50:00**ppm **1.00**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**Día anterior **062716**Día actual **062716**

Metros cúbicos

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**Lectura anterior **761.7**Lectura actual **761.7**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **08:40:00**ppm **0.76**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:15:00**ppm **0.76**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **171323**

Día actual **171363**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o