

Parte de trabajo diario

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Parte de trabajo Nº 95/2022 | | Fecha 01/04/2022 | |
| Km INICIO 219680 | Km FINAL 219700 | Km TOTAL 20 | Repostado (€) 0 |
| Horario inicio 08:00:00 | | Horario fin 12:00:00 | |

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:55:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.10** Día actual **2.00** Diferencia **0.100000000000000009**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.85** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **11:50:00** ppm **0.77** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **062751** Día actual **062756** Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **763.5** Lectura actual **763.5** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **08:45:00** ppm **0.79** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:25:00** ppm **0.88** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

La Lista para cortar agua

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:45:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **171604**

Día actual **171644**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:10:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o