Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 156/2022		Fecha 25/05/2022	
Km INICIO 220691	Km FINAL 220705	Km TOTAL 14	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 09:00:00	Total 01:00:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 1.70	Día actual 1.85	Diferencia -0.15000000000000013
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 1.06	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 11:50:00	ppm 0.86	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:30:00		
Día anterior 063258	Día actual 063273	Metros cúbicos 15

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00		
Lectura anterior 765.4	Lectura actual 765.4	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:50:00	ppm 1.06	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 0.88	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Descarga la grava en el Pozo, 12 sacas

Comunidad Horas

Inicio	09:00:00	Final	09:50:00	Total	00:50:00

HORA DEPÓSITOS 09:35:00

Día anterior	2	Día actual	2	Horas total	
Horas pocero	3	Coinciden	Si	Diferencia	0

CLORO DEPÓSITOS HORA 09:25:00

Depósito metálico	09:25:00	ppm	0.75	Medidas correctoras	--
Depósito obra	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:30:00

Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Reparación	No
Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Otras	

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:35:00

Día anterior	174141	Día actual	174195	Metros cúbicos	54

CLORO RINCONS HORA	09:20:00	ppm	0.79	Medidas correctoras	--
CLORO PEDRETAS HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO LA PINADA HORA	09:15:00	ppm	1.04	Medidas correctoras	--
CLORO SECANET HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SAFAREIG HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO CAÑADA CONFITES HORA	09:00:00	ppm	0.90	Medidas correctoras	--

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Revisión contador 818. Fuga dentro del chalet