

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **173/2022**Fecha **10/06/2022**Km INICIO **220994**Km FINAL **221005**Km TOTAL **11**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:10:00**Total **01:10:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.30**Día actual **1.60**Diferencia **-0.300000000000000004**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **Si**Cambio garrafa **Si**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1.13**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00**

ppm

Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **08:35:00**Día anterior **063567**Día actual **063594**Metros cúbicos **27**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:40:00**Lectura anterior **765.7**Lectura actual **765.7**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **08:55:00**ppm **0.60**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:25:00**ppm **1.01**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:10:00** Final **10:00:00** Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **4** Día actual **3** Horas total

Horas pocero **4** Coinciden **Si** Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00** ppm **0.83** Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **174991** Día actual **175068** Metros cúbicos **77**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00** ppm **1.01** Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:20:00** ppm **0.96** Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00** ppm **0.87** Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o