

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 176/2022		Fecha 11/06/2022	
Km INICIO 221011	Km FINAL 221029	Km TOTAL 18	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:20:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:35:00 Total 01:35:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.60 Día actual 1.55 Diferencia 0.0500000000000000044

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.62 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00 ppm 0.94 Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 09:05:00

Día anterior 063594 Día actual 063613 Metros cúbicos 19

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:10:00

Lectura anterior 765.7 Lectura actual 766.0 Diferencia 0.299999999999999545

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00 ppm 0.89 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 09:25:00 ppm 0.93 Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos** Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:35:00**

Final **10:30:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:15:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Depósito metálico **10:05:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Día anterior **175068**

Día actual **175125**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:00:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:45:00**

ppm **1.14**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:35:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o