

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 182/2022		Fecha 16/06/2022	
Km INICIO 221142	Km FINAL 221157	Km TOTAL 15	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:20:00 Total 01:20:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.40 Día actual 1.55 Diferencia -0.150000000000000013

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.75 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00 ppm 1.20 Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:50:00

Día anterior 063711 Día actual 063732 Metros cúbicos 21

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:55:00

Lectura anterior 766.0 Lectura actual 766.0 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 09:05:00 ppm 0.74 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 0.69 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Tomar lectura Conexión contador 253 Limpieza tuberías generales**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:10:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:55:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **175355**

Día actual **175393**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:35:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o