

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 236/2022

Fecha 31/07/2022

Km INICIO 222292

Km FINAL 222310

Km TOTAL 18

Repostado (€) 0

Horario inicio 09:00:00

Horario fin 11:15:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00

Final 10:00:00

Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.50

Día actual 1.38

Diferencia 0.12000000000000001

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00

ppm

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 11:00:00

ppm 1.04

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:30:00

Día anterior 064829

Día actual 064852

Metros cúbicos 23

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:35:00

Lectura anterior 770.0

Lectura actual 770.0

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 09:20:00

ppm 0.50

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 09:50:00

ppm 0.85

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **10:55:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:40:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **178159**

Día actual **178215**

Metros cúbicos **56**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:25:00**

ppm **1.00**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:10:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:00:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o