Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 257/2022		Fecha 18/08/2022	
Km INICIO 222543	Km FINAL 222568	Km TOTAL 25	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 08:50:00	Total 00:50:00

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.15	Día actual 1.50	Diferencia -0.3500000000000001

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 0.73	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00	ppm 1.28	Medidas Correctoras --

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 0655299	Día actual 0655329	Metros cúbicos 30

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 773.4	Lectura actual 773.4	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 0.52	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 08:40:00	ppm 0.83	Medidas correctoras --

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**	Final **08:45:00**	Total **00:55:00**

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **4**	Día actual **3**	Horas total
Horas pocero **4**	Coinciden **Si**	Diferencia **0**

CLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**	ppm **0.71**	Medidas correctoras **--**
Depósito obra **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Reparación **No**
Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Otras

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **179271**	Día actual **179344**	Metros cúbicos **73**

CLORO RINCONS HORA **09:10:00**	ppm **0.70**	Medidas correctoras **--**
CLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO LA PINADA HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SECANET HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SAFAREIG HORA **08:55:00**	ppm **0.69**	Medidas correctoras **--**
CLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**	ppm **0.71**	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios