

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **301/2022**

Fecha **24/09/2022**

Km INICIO **223090**

Km FINAL **223113**

Km TOTAL **23**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **08:00:00**

Horario fin **21:49:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **08:50:00**

Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.70**

Día actual **1.75**

Diferencia **-0.0500000000000000044**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**

ppm **0.54**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00**

ppm

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **066022**

Día actual **066024**

Metros cúbicos **2**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **774.6**

Lectura actual **774.6**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:40:00**

ppm **0.63**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00**

ppm **0.49**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:45:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:35:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **181155**

Día actual **181213**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o