

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **340/2022**Fecha **24/10/2022**Km INICIO **223753**Km FINAL **223772**Km TOTAL **19**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:55:00**Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.80**Día actual **1.50**Diferencia **0.300000000000000004**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.82**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**ppm **1.10**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **066382**Día actual **066386**Metros cúbicos **4**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**Lectura anterior **775.5**Lectura actual **775.5**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:45:00**ppm **0.79**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.80**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:50:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:35:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **182342**

Día actual **182380**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o