

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 350/2022		Fecha 02/11/2022	
Km INICIO 223912	Km FINAL 223940	Km TOTAL 28	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:05:00** Total **01:05:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.60** Día actual **1.80** Diferencia **-0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **1.10** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00** ppm **0.70** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:45:00**

Día anterior **066480** Día actual **066498** Metros cúbicos **18**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:50:00**

Lectura anterior **775.8** Lectura actual **775.8** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:35:00** ppm **0.50** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **08:56:00** ppm **0.50** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:05:00**

Final **10:00:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **182705**

Día actual **182743**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:10:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:05:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o