Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 360/2022		Fecha 10/11/2022	
Km INICIO 224084	Km FINAL 224112	Km TOTAL 28	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 09:10:00	Total 01:10:00

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 1.90	Día actual 2.00	Diferencia -0.10000000000000009
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 0.88	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 12:00:00	ppm 0.60	Medidas Correctoras --

CONTADOR POZO HORA 08:35:00		
Día anterior 066582	Día actual 066586	Metros cúbicos 4

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:40:00		
Lectura anterior 776.3	Lectura actual 776.3	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:25:00	ppm 0.88	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 08:50:00	ppm 0.73	Medidas correctoras --

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**	Final **10:20:00**	Total **01:10:00**

HORA DEPÓSITOS **00:00:00**

Día anterior **2**	Día actual **2**	Horas total
Horas pocero **2**	Coinciden **Si**	Diferencia **0**

CLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:51:00**	ppm **0.60**	Medidas correctoras **--**
Depósito obra **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Reparación **No**
Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Otras

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **183030**	Día actual **183068**	Metros cúbicos **38**

CLORO RINCONS HORA **09:45:00**	ppm **0.63**	Medidas correctoras **--**
CLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO LA PINADA HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SECANET HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SAFAREIG HORA **09:20:00**	ppm **0.62**	Medidas correctoras **--**
CLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**	ppm **0.62**	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios