

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 5/2021		Fecha 04/03/2021	
Km INICIO 213700	Km FINAL 213721	Km TOTAL 21	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:55:00		Horario fin 12:52:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **10:45:00** Final **12:15:00** Total **01:30:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.60** Día actual **1.80** Diferencia **-0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **0.73** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **058602** Día actual **058607** Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **726.9** Lectura actual **726.9** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.54** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **08:40:00** ppm **0.79** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Comprobar persion en contador n 165

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **12:45:00**

Total **02:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **152266**

Día actual **152311**

Metros cúbicos **45**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.57**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.97**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Rincons**

Avería **Rincons**

Corrección

Reparación Tubería **Si**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Comprobar contador n 134 en urb rincons

o o o