

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **12/2021**Fecha **10/03/2021**Km INICIO **213823**Km FINAL **213838**Km TOTAL **15**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:00:00**Total **01:00:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.40**Día actual **1.95**Diferencia **-0.55**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.96**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00**

ppm

Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **08:40:00**Día anterior **058639**Día actual **058653**Metros cúbicos **14**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**Lectura anterior **728.1**Lectura actual **728.1**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:30:00**ppm **1.31**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **08:50:00**ppm **0.71**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:50:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Depósito metálico **09:40:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:45:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Día anterior **152514**

Día actual **152554**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **1.26**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:15:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o