

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 23/2021		Fecha 17/03/2021	
Km INICIO 213909	Km FINAL 213920	Km TOTAL 11	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:51:00		Horario fin 14:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 10:00:00 Final 14:00:00 Total 04:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.80 Día actual 1.90 Diferencia -0.099999999999999987

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00 ppm 0.97 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 058719 Día actual 058729 Metros cúbicos 10

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 728.1 Lectura actual 728.1 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 08:40:00 ppm 0.86 Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 0.54 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Un 46 contador ñ 230**

Avería **Un 46 contador ñ 230**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Lectura de cortadores.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:00:00**

Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:10:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **152797**

Día actual **152838**

Metros cúbicos **41**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:05:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **08:55:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o