

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>26/2021</b>		Fecha <b>19/03/2021</b>	
Km INICIO <b>213937</b>	Km FINAL <b>213950</b>	Km TOTAL <b>13</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>08:59:00</b>		Horario fin <b>11:25:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **10:10:00** Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **1.90** Día actual **1.35** Diferencia **0.5499999999999998**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:15:00** ppm **1.35** Medidas Correctoras **Bajar cloro**

CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm -- Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:20:00**

Día anterior **058738** Día actual **058740** Metros cúbicos **2**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:50:00**

Lectura anterior **728.6** Lectura actual **729** Diferencia **0.3999999999999726**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **10:00:00** ppm **1.22** Medidas correctoras **Bajar cloro**

CLORO UE-45 HORA **09:20:00** ppm **0.57** Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm -- Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **10:10:00**

Final **11:00:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **152879**

Día actual **152919**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:20:00**

ppm **1.03**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:10:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:10:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o