

Parte de trabajo diario

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Parte de trabajo Nº 16/2022 | | Fecha 16/01/2022 | |
| Km INICIO 218592 | Km FINAL 218592 | Km TOTAL 0 | Repostado (€) 0 |
| Horario inicio 08:00:00 | | Horario fin 13:40:00 | |

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:55:00** Total **01:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.10** Día actual **2.00** Diferencia **0.100000000000000009**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.92** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **13:30:00** ppm **0.81** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:40:00**

Día anterior **062278** Día actual **062281** Metros cúbicos **3**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:45:00**

Lectura anterior **759.7** Lectura actual **759.7** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:30:00** ppm **0.83** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:55:00** ppm **0.68** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:30:00**

Final **09:10:00**

Total **00:40:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **08:40:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **08:35:00**

Depósito metálico **08:35:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **13:00:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **08:45:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **08:40:00**

Día anterior **168420**

Día actual **168478**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **08:50:00**

ppm **1.22**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **1.18**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra en deposito metálico - sanidad.

o o o