

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **188/2021**Fecha **16/07/2021**Km INICIO **216254**Km FINAL **216287**Km TOTAL **33**Repostado (€) **50**Horario inicio **07:58:00**Horario fin **15:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:50:00**Total **00:50:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.60**Día actual **1.60**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **Si**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00**ppm **0.55**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00**

ppm

Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**Día anterior **060310**Día actual **060324**Metros cúbicos **14**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**Lectura anterior **743.4**Lectura actual **743.4**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.94**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **08:40:00**ppm **0.82**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **15:00:00**

Total **06:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **09:27:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **159166**

Día actual **159223**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:05:00**

ppm **0.97**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador 501	Lectura contador 504
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Safareig contador n 701**

Avería **Safareig contador n 701**

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **Si**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Ver fuga en calle zaidia.

o o o