

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 252/2021

Fecha 15/09/2021

Km INICIO 217502

Km FINAL 217522

Km TOTAL 20

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:02:00

Horario fin 15:11:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:03:00

Final 10:15:00

Total 00:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 15:13:00

Día anterior

Día actual

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 00:00:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:03:00

ppm 0.97

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:56:00

Día anterior 061367

Día actual 061375

Metros cúbicos 8

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:57:00

Lectura anterior 755.4

Lectura actual 755.4

Diferencia

Repostar No

Reserva 45

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:09:00

ppm 1.12

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:36:00

ppm 0.73

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:22:00**

Final **15:13:00**

Total **05:51:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:08:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **1**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:26:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:26:00**

Día anterior **162962**

Día actual **163019**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:50:00**

ppm **0.57**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:38:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:23:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar **Safareig**

Avería **Safareig**

**Corrección**

Reparación Tubería **Si**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **Si**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o