

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **253/2021**Fecha **16/09/2021**Km INICIO **217522**Km FINAL **217539**Km TOTAL **17**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:35:00**Total **01:35:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.96**Día actual **1.85**Diferencia **0.10999999999999988**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **1**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**ppm **0.83**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **09:05:00**Día anterior **061375**Día actual **061383**Metros cúbicos **8**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:10:00**Lectura anterior **755.4**Lectura actual **755.4**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:55:00**ppm **0.40**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:20:00**ppm **0.41**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:35:00**

Final **10:30:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:20:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **1**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **163019**

Día actual **163058**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:00:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:45:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:35:00**

ppm **0.62**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o