

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 255/2021		Fecha 18/09/2021	
Km INICIO 217568	Km FINAL 217591	Km TOTAL 23	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 16:20:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **10:20:00** Total **01:20:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **1.90** Día actual **1.85** Diferencia **0.04999999999999982**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00** ppm **1.24** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:40:00**

Día anterior **061393** Día actual **061402** Metros cúbicos **9**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:45:00**

Lectura anterior **755.4** Lectura actual **755.4** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **09:35:00** ppm **0.91** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **10:05:00** ppm **0.79** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:20:00**

Final **11:20:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:10:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:00:00**

Depósito metálico **11:00:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:10:00**

Día anterior **163116**

Día actual **163173**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:45:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:30:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:20:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

El trabajo dentro de un chalet con contador 354

o o o