

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 256/2021		Fecha 19/09/2021	
Km INICIO 217591	Km FINAL 217610	Km TOTAL 19	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 13:15:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00 Final 10:20:00 Total 01:20:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.85 Día actual 1.90 Diferencia -0.04999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00 ppm 1.50 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 13:15:00 ppm 1.35 Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 09:40:00

Día anterior 061402 Día actual 061412 Metros cúbicos 10

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:35:00

Lectura anterior 755.4 Lectura actual 755.4 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 09:55:00 ppm 1.26 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 09:30:00 ppm 1.07 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Prueba presión en UE-46 y en Deposito

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:20:00**

Final **11:10:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:05:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:55:00**

Depósito metálico **10:55:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:00:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:05:00**

Día anterior **163173**

Día actual **163231**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:45:00**

ppm **0.66**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:30:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:20:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o