

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 29/2023

Fecha 20/01/2023

Km INICIO 225510

Km FINAL 225516

Km TOTAL 6

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 13:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:55:00

Total 00:55:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 2.00

Día actual 2.00

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 07:10:00

ppm 0.73

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 12:55:00

ppm 0.82

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:35:00

Día anterior 067068

Día actual 067075

Metros cúbicos 7

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:40:00

Lectura anterior 779.9

Lectura actual 779.9

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 08:45:00

ppm 0.78

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00

ppm 0.65

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **10:50:00**

Total **01:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **00:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.54**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **185599**

Día actual **185639**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:20:00**

ppm **0.53**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:10:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o