

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 321/2022

Fecha 09/10/2022

Km INICIO 223428

Km FINAL 223448

Km TOTAL 20

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:50:00

Total 00:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.80

Día actual 1.75

Diferencia 0.050000000000000044

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.56

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 066227

Día actual 066239

Metros cúbicos 12

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 775.0

Lectura actual 775.0

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.50

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:40:00

ppm 0.50

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **181765**

Día actual **181803**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:05:00**

ppm **0.65**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **08:55:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o